

Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Infos

Informationen für Kunden mit Behinderungen:

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.
Wir bieten auf unserer Homepage Informationen zur Zugänglichkeit an.

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 50 m entfernt
Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz
Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

Eingang

Schwelle

Wir haben beim Eingang eine Schwelle. Diese ist nicht höher als 3 cm.

Schiebetür

Merkmale:

Die Tür wird automatisch geöffnet.
Sie öffnet sich vorzeitig und schließt zeitverzögert.
Es ist eine Glastür.
Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.
Die Tür ist mindestens 90 cm breit.
Vor und nach der Tür sind mindestens 150 cm x 150 cm Platz.

Rezeption

Barrierefreie Rezeption:

Die Rezeption ist stufenlos erreichbar.

Gästezimmer

Erreichbarkeit:

!! Ist das Zimmer stufenlos erreichbar: **Ja**
Ist der Gang zum Zimmer mindestens 120 cm breit: **Ja**
Gibt es vor der Zimmertür die nötige Bewegungsfläche von 150 cm: **Ja**

Bewegungsflächen im Zimmer:

!! Es gibt im Zimmer ausreichend Platz für Bewegungsflächen: **Ja**

Ablageflächen:

Es existieren unterfahrbare Ablageflächen: **Ja**

Garderobe:

Die Haken sind gut erreichbar und nicht höher als 150 cm montiert.: **Ja**

Betthöhe:

Das Bett ist 50 cm hoch.

Barrierefreie Bedienelemente:

Die Bedienelemente (Heizung, Türöffner, Steckdosen, Schalter...) sind barrierefrei nutzbar: **Ja**

Weitere Ausstattungselemente:

Es sind weitere Ausstattungselemente an der Rezeption erhältlich: **Ja**

Sanitärbereich:


Es existiert ein rollstuhltauglicher Duschplatz: **Ja**

Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.
Unser Personal ist geschult im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Hinweise auf mögliche Mängel

Rezeption:



Mangel (nicht angekreuzt): Abgesenkter Bereich

Hinweis: Eine Rezeption sollte auch über einen abgesenkten Bereich verfügen.

» [zur Frage](#) | [ausblenden](#)



Induktive Höranlage

Mangel (nicht angekreuzt): Induktive Höranlage

Hinweis: Eine induktive Höranlage im Bereich der Rezeption ermöglicht eine barrierefreie Kommunikation und stellen keinen großen Aufwand dar.

» [zur Frage](#) | [ausblenden](#)



Leitsystem

Mangel (nicht angekreuzt): Blindenleitsystem

Hinweis: ein Blindenleitsystem vom Eingang bis zur Rezeption garantiert auch blinden Personen gute Orientierung.

» [zur Frage](#) | [ausblenden](#)

[Ausgeblendete anzeigen](#)

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)

